RESOLUCIÓN NO. 000032 29 JUL 2013

QUE DECLARA DE URGENCIA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS HOSPITALARIOS E INTERVENCIÓN DE OTRAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS).

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MISPAS), es el encargado de aplicar en todo el territorio de la República Dominicana o por medio de sus organismos técnicos las disposiciones de la ley General de Salud, sus Reglamentos y otras disposiciones legales que al efecto se promulgaren.

CONSIDERANDO: Que una salud de calidad constituye uno de los pilares de desarrollo humano, que debe ser promovida y ofrecida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MISPAS), como Institución del gobierno creada para esos fines.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MISPAS), debe garantizar a la población un rápido acceso a los servicios de salud, por lo que se requiere de una efectiva modernización y coordinación en la infraestructura del Sistema de Nacional de Salud.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MISPAS), es el garante del diseño, implementación y evaluación de los procesos que se desarrollan para elevar la calidad de los Servicios que se ofrecen en los diferentes Centros de Salud.

CONSIDERANDO: Que la salud es un medio para el logro del bienestar común y un fin sustantivo para el desarrollo humano.

CONSIDERANDO: Que el Numeral 4to., del Párrafo, del Articulo 6 de la Ley No.340-06 de fecha 18 de agosto del 2006, y el Numeral 3, del Articulo 3, de su Reglamento de aplicación No.543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012, autoriza a la máxima autoridad declarar de urgencia, los procedimientos de selección que no permitan la realización de otro procedimiento en tiempo oportuno; siempre que esas situaciones sean de caso fortuito, inesperada, imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas.

CONSIDERANDO: Que la Edificación, Reconstrucción y Adecuación de los centros de salud obedece a la necesidad de dar una respuesta a la demanda de servicio, ya que los mismos en las condiciones actuales en que se encuentran no permiten dar un servicio con calidad y eficiencia a la población dominicana, por lo que necesitan ser intervenidos a la mayor brevedad posible.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, (MISPAS), en cumplimiento a los procedimientos especiales caso de excepción procede a la elaboración de la presente Resolución con fines de garantizar los principios de transparencia.

CONSIDERANDO: Que una situación de Urgencia se inicia con la Resolución motivada de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución, recomendando el uso de la excepción, previo informe pericial que lo justifique.

CONSIDERANDO: Que las situaciones de caso fortuito, inesperadas, imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas en las que no resulta posible la aplicación de los procedimientos de selección establecidos en la ley, en tiempo oportuno.

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de aplicación a la Ley de Compra y Contrataciones, el Ministerio a través de la Dirección de Ingeniería elaboro su informe pericial, con fines de justificar la ejecución de los trabajos de Reparación de los Establecimientos Hospitalarios, que a continuación se detallan.

CONSIDERANDO: Que después de realizada la visita técnica de la Comisión de Ingeniería de este Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde se pudo constatar que los Hospitales: **1)Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, 2) Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, 3) Hospital Regional Juan Pablo Pina, San Cristóbal, 4) Hospital Dr. Jaime Mota, Barahona, 5) Hospital Dr. Antonio Musa, San Pedro de Macorís, 6) Hospital San Vicente de Paúl, San Francisco de Macorís, 7) Hospital Dr. Antonio Yapourt Heded, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, 8) Hospital Dr. Ricardo Limardo, Provincia Puerto Plata, 9) Hospital Municipal Dr. Alberto Gautreaux, Sánchez, Samaná, 10)Hospital Dr. Alejandro Cabral, San Juan de la Maguana, 11) Hospital Regional Pediátrico, Dr. Arturo Grullón, Santiago, 12) Hospital Rosa Duarte, Provincia Elías Piña, 13) Hospital de El Almirante, Santo Domingo Este, Distrito Nacional, 14) Hospital Dra. Octavia Gautier de Vidal, Jarabacoa, 15) Hospital Leopoldo Pou, Provincia Samana, 16) Hospital Dr. Federico Armando Aybar, Las Matas de Farfán, 17)) Hospital Villa Mella, Santo Domingo Oeste, 18) Hospital Provincial Gral. Melenciano, Jimaní, 19) Hospital Municipal de Engombe, Distrito Nacional, 20) Hospital Municipal de Padre Fantino, Monte Cristi, 21) Hospital San Bartolomé, Neiba, Provincia Bahoruco, 22) Hospital Maternidad Boca Chica, Santo Domingo Este, 23) Hospital Ing. Luis L. Bogaert, Mao Valverde, 24) Hospital de Jamao, Prov. Santiago, 25) Hospital Municipal de Barsequillo, Haina, Provincia San Cristóbal, 26) Hospital Provincial Toribio Bencosme, Moca, 27) Hospital Psiquiátrico Padre Billini, Km 28, Pedro Brand. 28) Hospital General Santiago Rodríguez, Santiago Rodríguez, 29) Hospital Municipal Sigifredo Alba Domínguez, Fantino, Sánchez Ramírez, 30) Hospital Provincial Inmaculada Concepción, Sánchez Ramírez, 31) Reparación General Hospital Municipal de Bánica, Prov. Elías Piña, 32) Hospital Dr. José Pérez, Duverge, Provincia Independencia, 33) Hospital Dr. Pedro E. Marchena, Bonao. 34) Hospital Municipal de Cabral, Prov. Barahona, 35) Hospital Municipal de Restauración, Dajabón, 36) Hospital de Altamira, Puerto Plata, 37) Subcentro La Esperanza, Valverde, Mao, 38) Terminación Subcentro de Salud Las Matas de Santa Cruz, 39) Ampliación de la Emergencia del Hospital Vinicio Calventi, 40) Hospital Municipal el Cercado, San Juan de la Maguana, 41) INSTALACION SISTEMAS DE HEMODIALISIS EN LOS HOSPITALES: Hospital Luis Morillo King, Provincia La Vega; Hospital Villa Altagracia y en el Hospital Ricardo Limardo,**

Provincia Puerto Plata, Hospital Pedro Marchena, Bonao 42) Hospital Municipal La Isabela, Puerto Plata, 43) Hospital Villa Las Matas, Sánchez Ramírez, 44) Hospital Luis Morillo King, La Vega, 45) Hospital Municipal Elvira Echevarría Vda, Castillo, Guerra, 46) Hospital Municipal de Castillo, San Francisco de Macorís, 47) Hospital Municipal Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, Yuma, Prov. La Altagracia, 48) Hospital Municipal de Jánico, Santiago, 49)Hospital Municipal de Hondo Valle, Prov. San Juan de la Maguana, 50) Hospital de Polo, Barahona, 51) Hospital Municipal Pablo Morrobel, Luperón, Puerto Plata, 52) Hospital Municipal Los Hidalgos, Puerto Plata, 53) Hospital Municipal La Descubierta, Prov. Independencia, 54) Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, Higuey, 55) Hospital Dr. Moscoso Puello, Santo Domingo, 56) Hospital Pedro Antonio Céspedes, Constanza se encuentran en condiciones deplorables y ameritan su intervención con carácter de urgencia.

CONSIDERANDO: Que en el presente caso, de declaratoria de urgencia es una decisión administrativa debidamente justificada, motivada y comprobable para ofrecer un servicio de salud oportuno y evitar pérdidas de vidas humanas.

CONSIDERANDO: Que los expedientes calificados de urgentes tendrán preferencia para su despacho, por las distintas dependencias administrativas que participen en su tramitación.

CONSIDERANDO: Que en todo caso de urgencia el expediente deberá contener la declaración hecha por la máxima autoridad debidamente fundamentada.

CONSIDERANDO: Que los servicios administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, adecuaran su organización y funcionamiento a los principios y objetivos citados.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, promulgada el 26 de enero del año 2010.

VISTA: La Ley General de Salud No. 42-01 del 16 de enero del 2008.

VISTA: La Ley No. 340-06 de fecha 18 de Agosto del año 2006, sobre Contrataciones Publicas de bienes, servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No.449-06 de fecha 6 de diciembre del 2006 y su Reglamento de aplicación No.543-12, de fecha 6 de septiembre del año 2012.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley No. 42-01, dicto la presente.

RESOLUCIÓN:

QUE DECLARA DE URGENCIA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS HOSPITALARIOS E INTERVENCION DE OTRAS AREAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL (MISPAS), la cual incluye las siguientes obras por declaratoria:

1. Hospital Maternidad Nuestra Señora La Altagracia.

El Hospital De Maternidad Nuestra Señora De La Altagracia, es uno de los recintos sanitarios más importantes de nuestro país, donde acuden muchas madres a ser atendidas. El uso de la infraestructura es intensivo y la misma es de larga data. Debemos de intervenir inmediatamente las áreas de de parto, quirófanos, cocina, a saber:

Exteriores: Pintura en verja perimetral. Señalización de parqueos. Reparación de filtraciones en techo mediante aplicación de lona asfáltica en aquellas zonas aun no intervenidas. Pintura del edificio.

Perinatología: Las áreas de perinatología han sido objeto de múltiples negociaciones con el contratista de obras y equipos de manera que los compromisos contraídos y ya pagados lleguen a feliz término. Esta obra ha sido pagada en su totalidad pero presenta serios problemas de auditoría. El departamento no ha recibido la obra, no obstante previo a la llegada de la nueva administración, el contratista recibió todos los pagos. Estamos a la espera de copia de la auditoría que le fuese hecha al proyecto, copia de la cual fue enviada al Ministerio pero que no reposa en los archivos. Estamos buscando la copia directamente en contraloría. No podemos, por el momento establecer las necesidades finales para la conclusión del proyecto, pero la acción encaminada a solucionar el impasse, incluye el inventario de las piezas recibidas y el contacto directo con el propietario de la marca a través de su centro regional en Costa Rica. (Draeger). Prevemos que será necesaria la compra de equipos y servicios complementarios a fin de poder arrancar definitivamente la unidad. La decisión dependerá de la consulta que se realiza actualmente con el fabricante de los equipos.

Emergencia: Reordenamiento del tránsito de visitantes de manera que los vendedores ambulantes no tengan acceso a la emergencia. Para ello se sugiere cerrar el área, que actualmente es abierta.

Interiores: Remozamiento de área de lavandería.

Quirófanos: Los siete quirófanos ameritan intervención con cambio de pisos y sustitución por piso aséptico. Sugerimos la climatización con técnica "clean room". El mobiliario debe ser objeto de reemplazo, muy especialmente las camas quirúrgicas.

Pre parto, Parto y Post Parto. Pintura de pisos y techos en algunas zonas. Cambio de plafones y reparación instalaciones eléctricas. Climatización de las áreas. Aumentar la división entre cubículos mediante cortinas.

Internamiento: Pintura de pisos y techos en algunas zonas. Cambio de plafones y reparación instalaciones eléctricas. Climatización de las áreas.

Lavandería: Esta en muy mal estado. No tienen secadora. Se sugiere aumentar la proximidad del área de lavado a la de esterilización ya que es factible. Ello conllevaría ahorro pues actualmente están muy distantes. De las seis autoclaves, solo tres están en operación. Suministro de tres Autoclaves.

Morgue: Presenta filtraciones, se recomienda demolición de fino, bote de escombros, construcción de finos y aplicación de lona asfáltica, pintura, cambio de plafones y luminarias y climatización.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

2. Maternidad San Lorenzo de Los Minas, Provincia Santo Domingo Este.

Este centro se requiere reparar por el deterioro del fino de techo, las filtraciones que esto produce y la carencia de pintura en todas las áreas.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Construcción de fino de techo, construcción de verja perimetral, reparación de aceras y contenes, reparación de parqueo, pintura general exterior, Aplicación de impermeabilizante de techo, pintura de muros exterior, iluminación exterior.

Interior: Reparación en el Primer y Segundo de: Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, Pintura de muros y techos, colocación de nuevas puertas en todas las áreas, Plafón, Revestimiento de Cerámica, gabinetes de piso y pared, División de las habitaciones, Remodelación y Ampliación Laboratorio, Construcción Caseta de Planta Eléctrica, Reparación Sistema de Alta y Media Tensión Eléctrica.

3. Hospital Regional Juan Pablo Pina, San Cristóbal.

En este hospital es urgente una intervención para corregir los problemas de filtraciones que sufre este centro. En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Pintura general, impermeabilizante.

Interior: Reparación de puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y sanitarias, pulido y brillado de pisos, remodelación de quirófanos.

4. Hospital Dr. Jaime Mota, Barahona.

Es urgente la intervención de este hospital, por su gran importancia para la provincia de Barahona y regiones aledañas, ya que es un hospital regional y universitario, y, aquí es donde se refieren a todos los pacientes que requieren servicios médicos especializados de provincias cercanas. Presenta serio deterioro en la estructura física, la cual debe ser intervenida de manera urgente para que dicho centro de salud no paralice los servicios que ofrece.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Corrección filtraciones del techo, portaje y pintura así como la condición del piso existente, que se encuentra en gran deterioro. Pintura general exterior. Cambio del fino en área de consulta externa. Reparación de acera perimetral, pintura en parqueo y contenes.

Interior: Cambio piso de porcelanato en diversas áreas y pulido y brillado del existente. Cambio de revestimiento de cerámica de baño y cambio general de los aparatos sanitarios y el plafón, así como la pintura general interior y pintura en hierros. Se realizará la reparación del área de salud mental con la colocación de piso de porcelanato y cambio de puertas y ventanas. Se colocaran mesetas con tope de marmolite en diferentes áreas así como el cambio de gabinetes de pared y de piso en todas las áreas. Cambio de las divisiones en plancha de Duroo de consulta externa y en consultorios. Construcción área para Nefrología, banco de sangre nuevo y una caseta para planta de emergencia.

Climatización de laboratorio áreas como consultorio, rayos x, almacén de medicamentos, patología, cardiología, área de enyesados y salón de reuniones de salud mental, y cambio de accesorios eléctricos en general. Suministro de abanicos de techo en diferentes áreas. Emplomado de área de Rayos x y Mamografía

5. Hospital Dr. Antonio Musa, Provincia San Pedro de Macorís.

Se requiere la intervención urgente de este hospital ya que es notable el deterioro de las puertas, ventanas, las cerámicas de piso, pintura de muros y techos.
En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Construcción Trampa de grasa, limpieza de registros, acondicionamiento de patio.

Interior: Reparación en el Primer y Segundo de: Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas. Brillado y pulido de pisos. Revestimiento de Cerámica. Pintura General. Cambio de Puertas. Ventanas y Gabinetes. Cambio de plafones de perforado a PVC. Alumbrado de interior.

6. Hospital San Vicente de Paul, San Francisco de Macorís.

Este centro de salud necesita atención inmediata. por el gran deterioro en que se encuentra. Es un centro médico regional que ofrece servicios especializados y para ello debe encontrarse en condiciones óptimas. El principal problema de este centro son las filtraciones de techo. cambio de la totalidad de los plafones. al igual que la pintura. y el deterioro e inoperante distribución del área quirúrgica y del área de emergencia. así como otros trabajos muy necesarios para el buen funcionamiento del mismo. remozamiento de alumbrado.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A. llamada de emergencia. teléfono. salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Interior: Pulido y brillado de pisos en general. Pintura de muros y techos en general; Climatización de áreas. Se realizara el cambio de ventanas y puertas que así lo necesiten. El plafón se encuentra en mal estado en general. por lo que se reemplazará. Se cambiaran las cerámicas de baños ya que se encuentran en mal estado así como los pisos. En salud mental se repararan los baños.

En los baños de áreas de internamiento. mayormente se cambiará el piso. debido a su estado. Se cambiaran las instalaciones sanitarias incluyendo inodoros. lavamanos y accesorios. Se reemplazaran los tomacorrientes. lámparas. bombillos abanicos de techo y demás instalaciones eléctricas en general.

Desmonte. suministro y colocación:

Exterior: Reemplazo de la lona asfáltica existente. colocación bases para los tinacos existentes. reparación general de la verja perimetral. Se reparará el estacionamiento. aceras y contenes debido a su mal estado. Limpieza de los registros sanitarios y el séptico. así como la sustitución de tuberias de drenaje. Se realizará la construcción de un Almacén.

7. Hospital Antonio Yapourt Heded, Nagua, María Trinidad Sánchez

Este hospital municipal presenta gran deterioro en su totalidad. por lo cual recomendamos la terminación de la Morgue. Construcción de Vertedero. Construcción Parqueo. entre otras

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hara pre-instalacion de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y Emplomado área de rayos x .

Exteriores: Reconstruccion de Verja Perimetral, Asfaltado de Parqueo existente y calles de acceso. Pintura acrílica en muros exteriores y verja perimetral, colocación de lona asfáltica en techos para corrección de filtraciones, limpieza de sépticos y construcción de registros sanitarios.

Interiores: Cambio de pisos, corrección de pañete de techos y muros Revestimiento de ceramica en muros, Pintura Mantenimiento en muros, Pintura Acrílica en techos, Cambio de puertas, Cambio de Ventanas, Cambio de accesorios electricos e iluminación, Cambio de aparatos sanitarios, Plomado Muros Rayos X, Readecuacion de Quirofanos según las normas de este departamento

Esto incluye todas las areas del hospital

8. Hospital Dr. Ricardo Limardo, Provincia Puerto Plata.

Es imperativa la intervencion urgente ya que el mismo presenta gran deterioro en la misma, y amerita la ampliación del área de emergencia como tambien la construccion de un edificio de dos niveles para alojar consultorios, maternidad y deposito de materiales.

En esta intervención seran rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados

Áreas a Intervenir:

Exterior: Construcción Marquesina para Ambulancia, Construccion de Parqueos, Verja Perimetral, Cisterna

Interior: Reparacion en el Primer, Segundo y Tercer Nivel de: Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Electricas, Brillado de pisos, Revestimiento de Cerámica, Colocación de Platón, Pintura General, Cambio de Puertas, Ventanas y Gabinetes, Ampliación del Área de Emergencia, Construcción de un Edificio de dos niveles para 16 Consultorios, Sala de Espera y Baños, Maternidad, Deposito de Materiales.

9. Hospital Municipal Dr. Alberto Gautreaux, Sánchez, Samaná.

En este hospital es urgente una intervención para corregir los problemas de filtraciones que sufre este centro. En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Pintura general, impermeabilizante, construcción de verja perimetral, construcción de cisterna y caseta para bomba, readecuación de parqueo.

Interior: Reparación de puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y sanitarias, arreglo de gabinetes de cocina, cambio de tope de marmolite, reorganizar el área quirúrgica, pulido y brillado de pisos.

10. Hospital Dr. Alejandro Cabral, San Juan de la Maguana.

Este Hospital es Altamente Especializado y Regional, y cuenta con una capacidad de 196 camas para internamiento. Aqui se requiere construir varias áreas necesarias y reparaciones necesarias ya que presenta un gran deterioro debido al uso continuo de las instalaciones por más de 15 años y al poco mantenimiento. Tiene filtraciones de techos y muros que afectan gran parte del funcionamiento del mismo.
Sus tuberias sanitarias son de hierro galvanizadas y actualmente están descontinuadas. El parqueo esta convertido en baches y su sistema eléctrico presente grandes fallas, y esto afecta la climatización del mismo.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Reparación Filtraciones en Techos. Reparación Verja Perimetral, Asfaltado de Parqueos y Calles.

Interior: Aplicación Pintura General, Cambio de Pisos, Cambio de Plafón, Reparación Sistema Eléctrico Interno y externo, Reparaciones , Climatización General, Cambio de Puertas y Ventanas, Emplomado Área Rayos X, Colocación Duroo, Construcción Residencias Medicas en el 3er Nivel, Construcción Área para Almacén de Medicamentos, Construcción de Morgue, Colocación Cortinas Oxford.

11. Hospital Regional Pediátrico, Dr. Arturo Grullón, Santiago.

Este centro hospitalario debido a su gran importancia, por la gran población que asiste debe ser intervenido con urgencia para corregir las filtraciones de techo de manera definitiva que han provocado el deterioro de las instalaciones eléctricas, la pintura, y plafones en todas las áreas.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Exterior: Reparacion de techos, pintura, limpieza de los registros.

Interior: Reparaciones electricas en general, Sanitarias, pintura.

12. Hospital Rosa Duarte, Provincia Elías Piña.

Este hospital municipal presenta en general, gran deterioro. Presenta pisos de ceramicas pequeñas (mosaicos). La pintura esta sumamente deteriorada. Las tuberias sanitarias son de hierro galvanizado ya estan en desuso

En esta intervencion serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hara pre-instalacion de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le meltura un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Verja Perimetral Frontal y lateral Izquierdo: Reparacion de muros y malla ciclonica, aplicacion pintura acrilica en muros y pintura de mantenimiento en malla, puerta de hierro y colocacion alambre trinchera. En parte posterior y lateral derecho: Demolicion de muro existente y construccion de columnas y zapata de muros en hormigón armado Ojo.

Bacheo de calles interiores y parqueos, suministro y colocación de asfalto de 2 pulg, señalizacion vertical y horizontal de los parqueos y pintura en contenes, bordillos y lineas en parqueos reconstruccion de jardineria. Pintura exterior acrilica y mantenimiento de hierro. Retiro de loma asfaltica existente y colocacion impermeabilizante tipo loma asfáltica granulada 4kg/m con refuerzo de poliester.

Interior: Climatizacion areas de Almacen Medicamentos, Rayos X, Quirófano nuevo, Laboratorio y Area Administrativa. Cambio de puertas existentes por puertas de polimetal y aluminio, correccion de grietas en todas las areas.

Demolición escalones de granito en entrada principal, suministro y colocación plafón PVC y cortinas Oxford, cambio de gabinete existente en cocina, cambio de piso cerámico en Perinatología y Area de partos. Pintura Wall-flex en muros de quirófano y sala de parto.

Suministro e instalación: Gabinete en roble tintado de caoba, fregaderos dobles de acero inoxidable, tope de marmolite, cerámica en baños, piso aséptico en quirófanos y salas de parto, y piso de porcelanato chino (0.40 x0.40), rótulos de PVC, y Suministro e instalación sanitaria que incluye cambio de tuberias.

13. Hospital de El Almirante, Santo Domingo Este, D. N.

Esta comunidad necesita la intervención de su hospital, debido a que no cuenta con consultorios suficientes para atender a la población. Construcción de una marquesina para ambulancia, un nuevo laboratorio y reparaciones diversas en su planta física.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Pañetar muros de verja. Reparación de malla ciclónica en verja perimetral. Aplicación pintura en muros de verja. Asfaltado y señalización de parqueos y calles de acceso. Construcción marquesina para ambulancia. Pintura general de la edificación. Reparación de fachada. Jardinería. Corrección de Filtraciones en Techos., pintura exterior. Reparación filtraciones de techos.

Interior: Brillado de pisos. Cambio de puertas y ventana., Reparación instalaciones eléctricas. Construcción de Laboratorio. Construcción de Consultorios. aplicación pintura general. reparación instalaciones sanitarias. cambio de gabinetes. construcción laboratorio. construcción de consultorios.

14. Hospital Dra. Octavia Gautier de Vidal, Jarabacoa

Este centro debe ser intervenido con urgencia, las áreas deterioradas que impiden el buen funcionamiento del hospital. Es necesario reparar las filtraciones de techo, el cambio de puertas de madera a puertas de polimetal, pintar el centro completo, Cambio de aparatos sanitarios, arreglos en la electricidad, brillado y pulido de pisos y el rediseño de las habitaciones para convertirlas en dos camas con su baño. o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

15. Hospital Dr. Leopoldo Pou, Provincia Samaná.

En este hospital es urgente reparar su estructura física y la construcción de nuevas áreas necesarias, para poder atender el gran flujo de pacientes que acuden al mismo, y por encontrarse en una zona turística. Presenta problemas de filtraciones, pintura, electricidad, como detallamos más adelante.
En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Reparación Verja Perimetral. Calles de Acceso. Aceras y Contenes. Reparación de los Techos del Hospital. Pintura General. Construcción de Parqueos.

Interior: Pintura General del Centro. Cambio de Puertas y Ventanas. Pulido y Brillado de Pisos. Reparaciones Instalaciones Sanitarias. Reparación Instalaciones Electricas. Emplomado Area Rayos X. Remodelación y Ampliacion Area de Emergencias. Construccion Area de Consultas. Archivo e Información. Remodelación y Ampliación Laboratorio. Construcción Caseta de Planta Eléctrica. Reparación Sistema de Alta y Media Tension Electrica.

16. Hospital Dr. Federico Armando Aybar, Las Matas de Farfán.

Es un hospital de gran importancia para el Municipio de las Matas de Farfán debido a que en él se ofrecen servicios de salud en todas las especialidades medicas. El mismo presenta un deterioro progresivo en su planta física y por tal razon es prioritaria la intervención para su reparación general.
En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hara pre-instalacion de A/A, llamada de emergencia, telefono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de camaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Reparacion general del area exterior. Desmonte y colocacion de impermeabilizante de techo de loma asfaltica. Reparacion de parqueos aceras y contenes. Reparacion de jardineras.

Suministro y colocación de alumbrado general áreas exteriores. Señalización de parqueos, pintura exterior en general. construcción de jardinera. Reconstrucción de verja perimetral.

Interior. Pulido y brillado de pisos en general: Climatización de áreas de enfermeria, dirección, recursos humanos, administración, facturacion, oficina de atención al usuario, trabajo social, emergencia y Rayos X. Pintura de muros y techos en general: colocacion de pintura aseptica en area de quirofanos. Pintura semigloss en área de laboratorio. Demolicion y construcción piso de granito en diversas áreas.

Desmonte, suministro y colocación de inodoros y lavamanos existentes. Demolición y colocación de cerámica en baños, ventanas de aluminio, ventanas correderas, vidrios fijos, plafón PVC en diferentes áreas. Suministro y colocación de abanicos de techo, lavamanos quirúrgicos. Lámparas fluorescentes, salidas de tomacorrientes, interruptores, reorganización de líneas de data, suministro de baterías de inversor.

Desmonte y colocación de fregaderos en cocina, colocación de meseta de marmolite, desmonte, suministro y colocación de gabinetes de piso y pared de roble tintando, banquetas de asientos en varias oficinas. División de Durso en diferentes áreas, colocación de banquetas de asientos en varias oficinas; demolición y colocación de pisos en mal estado; colocación de piso de hormigón con malla electro soldada.

Construcción de muro de block y hormigón armado en vigas para Emplomado de rayos x. Construcción de Farmacia.

17. Hospital Villa Mella, Santo Domingo Norte

Actualmente está presentando graves problemas de filtraciones de techo de instalaciones sanitarias, eléctricas entre otras. Este centro ofrece servicios a la comunidad de Villa Mella y Comunidades vecinas, siendo de gran importancia su buen funcionamiento y con la reparación de su planta física se puedan ofrecer servicios de salud de calidad.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: En este hospital se realizaran las reparaciones de filtraciones de techos.

Interior: Reparación instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, climatización, aplicación pintura general, cambio de puertas y ventanas, brillado y cristalizado de pisos, cambio de gabinetes, Plafón y la construcción de una nueva morgue.

18. Hospital Provincial General Melenciano, Jimaní.

Es necesaria la intervención de este centro por el gran deterioro que presenta su planta física. Los muros están agrietados, el pañete esta desprendido, pintura en mal estado, problemas del sistema eléctrico y del sistema de drenaje sanitario.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Reparación de verja perimetral. Fraguache muros verja. Pintura exterior del centro. Insonorización caseta planta. Impermeabilización de los techos. Reorganización cabrería eléctrica y entubado.

Interior: Cambio de puertas. Cambio aparatos sanitarios. Cambio de cerámica. Pintura exterior del centro. Reorganización cablería eléctrica y cambio de accesorios. de muros. Pintura muros interiores. Plafón cortinas y emplomado de rayos x .

19. Hospital Municipal Engombe, D. N.

Aquí es urgente que se haga una intervención para mejorar el estado en que se encuentra dicho centro de Salud, al cual asisten numerosos pacientes ya que se encuentra en condiciones deplorables. Este centro está ubicado en un lugar de una densidad poblacional alta. Se debe corregir inmediatamente las filtraciones de techos que son una de las causas del gran deterioro de la mencionada estructura, construir un almacen, Area Post-Quirurgica y la ampliación de oficinas en diversas áreas, así como, la reparación de la planta física general.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hara pre-instalacion de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de camaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:
Exterior: Reparación filtraciones de techo. Reparación verja perimetral, remozamientos de parqueos, aceras y contenes, pintura exterior general. Acondicionamiento de patios exteriores.

Interior: Pintura general en muros y techos, sustitucion de puertas en mal estado, pulido, brillado y cristalizado de pisos, intervención completa de la instalación sanitaria que incluye: desmonte y colocación de nuevos aparatos sanitarios. Reparación completa de la instalación eléctrica. Remozamiento de áreas de cirugía y partos. Sustitucion de ventanas deterioradas. Acondicionamiento de jardinería interior en patios.

20. Hospital Municipal de Padre Fantino, Monte Cristi.

En este hospital es de vital importancia su intervencion en razón de que su planta física esta en gran deterioro. Las verjas presentan mal estado, los parqueos y las calles de acceso interiores requieren el asfaltado. La Pintura exterior está completamente deteriorada y se requiere una reorganización de la cableria electrica y el entubado de la misma en techos.

El centro presenta filtraciones en diferentes áreas, por tal razón se requiere la impermeabilizacion de los techos.

En esta intervencion serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de camaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Reparación verja perimetral, asfaltado de entrada principal y estacionamientos. Pintura general exterior, interior y techos, impermeabilización de techos.

Interior: **Primer Nivel:** Colocación de piso alto transito en entrada de emergencia. Pulido y brillado de los pisos. Pintura General. Revestimientos de Cerámica en Muros.

Reparaciones en el Área de Emergencia. Área de Lavandería. Instalaciones sanitarias e Instalaciones Eléctricas. En cocina colocación de extractor industrial y campana para humo. Cambios de accesorios y alambrado e iluminación interior. Demolición de cerámicas existentes en baño y colocación de nuevas cerámicas. Desmonte de aparatos sanitarios existente y colocación de nuevos.

Segundo Nivel: Pintura general, cambio de accesorios eléctricos e iluminación y alambrado. En el bloque quirúrgicos redondeos de esquinas o curvas sanitarias. Pinturas asépticas en quirófanos y salas de parto lavamanos quirúrgico. En el Área de Quirófanos (Aplicación Pintura Wall-Flex. Colocación Piso Aséptico Auto-nivelante. Colocación Plafón PVC). Aplicación Pintura General. Pulido y Brillado de Pisos. Revestimiento de Cerámica.

21. Hospital San Bartolomé, Neyba Prov. Bahoruco.

A pesar de este ser un centro médico relativamente nuevo, la comunidad donde se encuentra el hospital exige la intervención del mismo con urgencia debida a que continúan apareciendo grietas en muros y levantamiento de pisos debido a los asentamientos diferenciales que está experimentando la estructura física.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Corrección de grietas en muros con colocación mallas tipo piñonate y pañetándolas. Colocación protectores de hierro en todas las ventanas del perímetro del hospital construido en barras cuadrada de ½".

Interior: Sustitución de Pisos. Demolición de pisos y colocación pisos nuevos en distintas áreas. Climatización áreas de emergencia.

22. Hospital Maternidad de Boca Chica, Santo Domingo Este.

A este hospital le fue realizada una reparación general en el año 2008 y desde entonces ha sufrido gran deterioro en el fino de techo, la pintura exterior e interior y en la instalación eléctrica.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exteriores: Reacondicionamiento del área de parqueos, reacondicionamiento de Jardinería, reparación aceras perimetrales en mal estado. Filtraciones de techo debido al

deterioro de la loma asfáltica por lo que se le recomienda el retiro y colocacion de una nueva. Pintura Acrilica Exterior. Reorganizacion de instalacion eléctrica.

Interiores: Pulido y brillado de pisos, Pintura Acrilica en techos. Cambio de puertas y ventanas. Cambio de accesorios electricos e luminarias. Cambyo de aparatos sanitarios. Incluyen todas las areas del hospital

23. Hospital Ing. Luis L. Bogaert, Mao.

En este Hospital se construira una canaleta de cielo abierto para la solucion de las aguas estancadas y la Construccion de dos (2) Plantas de Tratamiento para la solucion de las descargas del sistema sanitario general, los cuales están vertiendo en los patios interiores, debido a que los filtrantes existentes están obstruidos, este municipio no cuenta con drenaje sanitario publico (cloacas). Tambien se reparara el sistema electrico, filtraciones de techo, pintura general y plafones

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hara pre-instalacion de A/A, llamada de emergencia, telefono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

24. Hospital de Jamao, Prov. Santiago.

Debido a que este centro fue construido en a inicios de año 2009, ya ha sufrido gran deterioro en su infraestructura fisica, es imperativo la intervencion para reparar diversas áreas.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hara pre-instalacion de A/A, llamada de emergencia, telefono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exteriores: Bacheo en área de parqueos, reacondicionamiento de Jardineria Reparacion grietas en muros, reparacion aceras perimetrales en mal estado. Filtraciones de techo debido al deterioro de la loma asfáltica retiro y colocación de nueva. Pintura Acrilica Exterior. Reorganizacion de instalación eléctrica.

Interiores: Pulido y brillado de pisos de granito, Reparación de pisos en áreas donde presenta hundimiento. Revestimiento de cerámica en muros. Pintura Mantenimiento en muros. Correcciòn de pañete en techos. Pintura Acrilica en techos. Cambio de puertas. Cambio de accesorios eléctricos e iluminación. Cambio de aparatos sanitarios. Readecuación de Quirófanos ya que están cerrados por su deterioro. Estas reparaciones deben realizarse en todas las áreas del hospital.

25. Hospital Municipal de Barsequillo, Haina Provincia San Cristóbal

El hospital presenta mal estado general, con deterioros muy visibles, tanto que ha sido eco de la prensa escrita por lo cual llama a ser intervenido con urgencia para poder brindar a la población un servicio digno como lo merecen cada uno de los ciudadanos.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: construcción verja perimetral, construcción gazebo para desperdicios sólidos, construcción caseta para manifold, bomba de vacío y compresor de aire. Señalización exterior. Construcción de fino e impermeabilización en techo, pintura acrílica exterior y en techo. Pintura acrílica exterior y techos.

Interior: Construcción emergencia pediátrica y morgue, demolición y colocación de todas las cerámicas en baños, sustitución de puertas y aparatos sanitarios, construcción del área para mayordomía interna y externa. Reparación y acondicionamiento de salas de internamiento de mujeres, Perinato, sala medico enfermeras, sala de internamiento post parto, sala de alto riesgo, sala de internamiento hombres, sala de cirugía y partos, pre-parto, Rayos X, vacuna, personal y farmacia, almacén de medicamentos, sala de cirugía, área de recepción, área de consulta, área de lavado, área administrativa, área de oxigeno. Construcción de consultorios y salón de multiusos. Suministro y colocación en Primer Nivel: pisos en granito blanco, revestimiento de cerámicas en baños, puertas en polimetal sencilla, ventanas en aluminio, inodoros, lavamanos, ducha, instalaciones eléctricas (lámparas, luces, toma corrientes, interruptores), abanico e instalación de aires acondicionados, instalación de plafones, instalación de protección en hierro para ventanas, pintura interior en semigloss, 2do Nivel: pisos en granito blanco, instalación de adoquines, puerta doble en aluminio y vidrio puertas en polimetal, ventanas tipo correderas de cristal, instalación de aires acondicionado.

26. Hospital Provincial Toribio Bencosme, Moca.

Este centro hospitalario debido a su gran importancia, por la gran población que asiste debe ser intervenido con premura para corregir las filtraciones de techo de manera Urgente que han provocado el deterioro de las instalaciones eléctricas, la pintura, y plafones en todas las áreas.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.
Exterior: Reparación de techos, pintura, limpieza de los registros.

Interior: Reparaciones eléctricas en general, Sanitarias, pintura Colocación de plafones PVC

27. Hospital Psiquiátrico Padre Billini, Pedro Brand, Km. 28, Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste.

Este recinto es el Hospital más importante de los pacientes con problemas mentales. La crítica situación del mismo se evidencia con solo mencionar que carece suministro eléctrico de emergencia (planta), no esta adscrito a circuito 24 horas y en ocasiones permanecen a oscuras. Igualmente precaria es la situación en el suministro de agua potable. Todas las áreas del hospital pueden definirse como prioritarias de atención.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exteriores: Corte y poda de árboles. Reparación de filtraciones de techo en todos los pabellones mediante retiro de lona asfáltica existente, demolición del fino, construcción de fino nuevo y aplicación de lona asfáltica. El grave deterioro que acusa el techo no permite garantizar la impermeabilización del mismo sólo con lona asfáltica. Pintura general de la edificación. Iluminación exterior. Construcción de 3 pozo séptico y reparación de filtrantes existentes.

Interiores: Consta de cinco pabellones, uno de los cuales ha sido intervenido por la Lotería Nacional. Dicha intervención fue suspendida y queda pendiente poner pisos, puertas, ventanas, aparatos sanitarios, instalación eléctrica. Los restantes cuatro pabellones ameritan intervención en pintura, sustitución de puertas, pulido y brillado de pisos, cambio de aparatos sanitarios y accesorios.

Cocina: Ya ha sido reparada, falta el equipamiento.

Suministro de agua potable: Se constato que hay suministro en la cisterna pero la bomba exterior se encuentra quemada debido a incompatibilidad de fases entre el suministro eléctrico y esta. Recomendamos corregir desde el punto de vista eléctrico haciendo acometida a panel trifásico que se encuentra en el área. Recomendamos además construir pozo tubular para aumentar disponibilidad de líquido.

28. Hospital General Santiago Rodríguez, Santiago Rodríguez.

En este hospital municipal hemos contemplado la Ampliación Sala de Cirugía y Sala de Emergencias, construcción de baños es sala de prepartos y Reparación General del Hospital, entre ellas las áreas de Internamiento, Rayos X, cocina, Neonatal, Parto, laboratorio, tuberculosis, cirugía, entre otros, incluyendo la reparación de techo, la pintura general, la reparación de la instalación eléctrico, reparación de las puertas, pisos, verja, entre otros.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-

instalación de A/A. llamada de emergencia. teléfono. salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Exteriores: Pintura verja perimetral y edificio principal. Reparación de filtraciones mediante la demolición de fino existente. bote de escombros. construcción de fino nuevo y aplicación de lona asfáltica. Reorganización de cables eléctricos en el techo (intubación). Adecuación de parqueos. incluye el bacheo. asfaltado y señalización. Iluminación en parqueos y patios interiores.

Interiores: Sustitución de pisos. pintura techos y muros. plafonado general. instalación eléctrica general. iluminación. cambio de puertas. instalación sanitaria completa. lo cual incluye: demolición de cerámica existente. colocación de nuevas cerámicas. aparatos sanitarios nuevos. climatización en las áreas que lo requieran. sustitución de ventanas en mal estado. sustitución de gabinetes de pisos y pared. suministro y colocación de lavamanos quirúrgicos en salas de parto y cirugía.

29. Hospital Municipal Dr. Sigifredo Alba Domínguez, Fantino, Sánchez Ramírez.

Este hospital sufre gran deterioro en parte de su planta física. incluyendo filtraciones de techo. pintura en mal estado. entre otros. además es inminente hacer unos anexos la Emergencia para Rehidratación y Cura. mover la Morgue de ubicación. ampliación de almacén de medicamentos. otro anexo para Salón de conferencia y oficinas. anexo para el área de colocación de yeso: se verificaron las siguientes áreas que meritan intervención inmediata.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A. llamada de emergencia. teléfono. salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Exteriores: Construcción de verja perimetral en muro de block incluyendo alambre trinchera (la parte de atrás). Pintura edificio principal. Reparación de filtraciones mediante aplicación lona asfáltica(los dos pabellones de la parte de atrás). Reorganización de cables eléctricos en el techo (intubación). en aceras la colocación de hormigón estampado. colocación de canaletas para el drenaje de las aguas que se acumulan en el patio.

Interiores: Cambio de pisos. Suministro y colocación de plafón PVC. En las áreas requeridas. esto incluye sala de espera para climatización. Cambio de puertas de madera por puertas de polimetal. Reparación de instalación eléctrica y sustitución de luminarias. Pintura en techos y muros.

Salas de internamiento: Cambio de pisos. Cambio de cerámica en baños y aparatos sanitarios. cambio de accesorios eléctricos.

Salón de Actos: Construcción de una planta física donde estará el Salón de Actos. Vacuna. Oficina de Conserjería. Archivo. Entrega de medicamentos SENASA y VIH.

RAYOS X: Desmonte y colocacion de platón de P.V.C en solo vestidor. Plomado completo, Cambio de puerta.

LABORATORIO: Division de muro en Durock, suministro de puerta de polimetal, suministro de gabinete de piso y cambio de meseta.

LAVANDERIA: Eliminar dos lavadero para traslado de lavadora y secadora; reordenamiento del sistema electrico.

CIRUGIA: Habilitar dentro de esta planta fisica sala de recuperacion post-quirurgica, habilitar área para neonatal, anexar área de esterilizacion, reconstrucción sistema electrico.

EMERGENCIA: Anexar area para Rehidratación y Cura.

CONSULTORIOS: Reacondicionar cada consultorio para una mejor practica medica; esto incluye colocación de lavamanos.

SALA DE ESPERA: Colocacion de platón en P.V.C, reorganizacion de estadistica que se encuentra en esta area y climatizacion de la misma.

TUBERCULOSIS (TB): Se ha considerado por seguridad a los demas pacientes trasladarlo a la oficina de SI NASA, donde queda apartado de la sala de espera donde actualmente esta funcionando.

ESTACION DE ENFERMERIA: Reorganizacion de esta incluyendo para las enfermera un vestidor ya que estas no cuentan con ninguno. Ademas se ha considerado el cambio de todas las ventanas incluyendo la colocación de protectores de hierro.

30. Hospital Provincial Inmaculada Concepción, Sánchez Ramírez.

Este hospital se encuentra muy deteriorado, posee graves filtraciones de techo, pintura en mal estado, entre otros, además se ha considerado hacer unos anexos para las áreas de consultorios, autorizaciones de SENASA, Archivo y atención al usuario, almacen, Salón de conferencia y oficinas administrativas; se verificaron las siguientes áreas que meritan intervención inmediata.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Exteriores: Pintura de verja perimetral. Pintura edificio principal. Recientemente pintado por la regional en la parte interior Reparacion de filtraciones mediante aplicación loma asfáltica. Reorganización de cables eléctricos en el techo (intubación).este trabajo fue hecho por la región 8 de salud

Interiores: Acondicionamiento de pisos. Suministro y colocación de plafón PVC. En las áreas requeridas. Cambio de puertas. Reparación de instalación eléctrica y sustitución de luminarias. Pintura en techos y muros. instalación de bumper .

31. Reparación General Hospital Municipal de Bánica, Prov. Elías Piña:

Este es uno de los centros que amerita de una intervención urgente, por el mal estado que se encuentra y por estar ubicado en una zona fronteriza muy remota. Este hospital recibió críticas en la prensa escrita por la situación deplorable en que se encuentra. Su cocina esta a la intemperie, cocinan en piedra con un fogón al estilo primitivo.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Reparación filtraciones de techo retirando el impermeabilizante existente y aplicación lonas asfáltica de 4kg/m2 granulada libre mantenimiento. Asfaltado parqueos y calles de accesos. Reparación contenes y aceras. Limpieza de patios. Remozamiento de jardinería en general. Aplicación pintura acrílica en todos muros exteriores y en los techos.

Interior: aplicación pintura semigloss en los muros interiores, y en las áreas asépticas se aplicación pintura epóxica. Brillado y cristalizado de pisos en todas las áreas. Sustitución puertas, ventanas y gabinetes. Reparación verja perimetral y colocación alambre tipo trinchera. Emplomad área Rayos X. Reparación instalaciones sanitarias. Reparación instalaciones eléctricas. Climatización.

32. Hospital Dr. José Pérez, Duvergé, Provincia Independencia

Es necesaria la Reparación y remodelación general de su planta física y la modificación en determinadas áreas, ya que el hospital luce en condiciones deplorables. Las cerámicas en baños están inservibles.

Las tuberías son de hierro galvanizado de la época del 1950

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Área Exterior: reparación de verja perimetral, reparación de aceras y contenes, alumbrado general con lámparas tipo secador, construcción de jardinería, Pintura de paredes exteriores e interiores, en techos, puertas y protectores de hierro. Colocación de

platon PVC en determinadas áreas. Reparacion General de Techos. Retiro y bote de lona asfáltica, impermeabilización, poda y bote de arboles sobre techo. Asi como tambien las reparaciones en las redes de aguas servidas, pluviales y potables.

Interior: Brillado cristalizado y pulido, y reparacion de pisos. Reparacion de puertas y ventanas. Reparación Instalaciones Electricas, cambios de accesorios en tomacorrientes e interruptores, alumbrado general, climatizacion. Reparaciones y rehabilitaciones de los aparatos sanitarios en baños y cocinas. Ampliacion de las Areas De Emergencia Administrativa. Asi como también reconstruccion de pisos e instalación de aires acondicionados.

33. Hospital Dr. Pedro E. Marchena, Bonao.

Este hospital presenta gran deterioro en su estructura física y amerita una reparacion urgente para continuar brindando los servicios que acostumbra a su comunidad. En consecuencia, las areas a intervenir son las siguientes:
división de area de internamiento de 2 camas instalación de cámara de vigilancia, instalacion de llamado de pacientes, instalacion de oxigeno central.

Exterior: Corrección de filtraciones del techo, portaje y pintura del mismo. Reparación general de la verja perimetral, cambio del alambre de trinchera, suministro de nuevas puertas de malla ciclonica. Reparacion parqueos, aceras y contenes. Jadineria. Pintura de señalizacion en parqueos. Colocación piso vaciado violinado en parqueo ambulancia.

Interior: Cambio de los aparatos sanitarios. Pulido y brillado de pisos en general Climatización de sala de cirugia, sala de parto y Emergencia. Pintura de muros y techos en general; colocación de pintura aséptica en área de quirófanos. Cambio de ventanas y puertas. Tope de marmolite en cocina, esterilización y estación de enfermeria, gabinetes de pared y piso. Sustitucion de cerámicas de baños y de pisos. Reparación filtraciones de techos, aplicacion pintura general, reparación instalaciones sanitarias y electricas, emplomado de rayos X. Colocación de puerta de acero inoxidable en morgue. Remodelación de sala de Emergencia.

En esta intervencion serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

34. Hospital Municipal de Cabral, Prov. Barahona.

Este hospital presenta una gran filtracion y deterioro en su estructura, impidiendo brindar a la comunidad un servicio de salud eficiente y de calidad. También necesita de manera urgente la ampliación de su emergencia, es de suma importancia se disponga la construcción de un área para laboratorio y hemos contemplado la necesidad de construcción de un área de descanso para médicos y enfermeras, ya que este carece del mismo.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A. llamada de emergencia. teléfono. salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Corrección de filtraciones de Techos.. limpieza del área y aplicación de impermeabilizante tipo lona asfáltica. Reparación aceras y los contenes existentes, y construcción aceras y contenes nuevos. Colocación la rotulación del nombre del hospital y de la emergencia. Se reparara todo el perímetro de la verja perimetral.

Interior: Pintura del edificio completo, con pintura acrílica en muros exteriores y semigloss en muros interiores. Reparación de las instalaciones eléctricas y sanitarias, limpieza de las trampas de grasa, los pozos sépticos y registros sanitarios. Sustitución de todas las puertas por puertas de polimetal y puertas de aluminio y vidrio. Reparación de ventanas. Se climatizaran diversas áreas con acondicionadores de aire tipo Split. Se iluminaran las áreas exteriores con lámparas tipo secador y construcción de postes de hormigón.

Sustitución general de gabinetes de pisos y pared por gabinetes de roble tintado color caoba. Demolición todas las cerámicas de muros en baños y otras áreas como son los áreas quirófanos, cocina y laboratorio. Colocación nuevos revestimientos de cerámica en las áreas de baños, cocina y laboratorio. Colocación nuevos topes para mesetas en cocina, laboratorio y otras áreas. Brillado y cristalización todos los pisos del edificio. Reparación de la morgue. Construcción de séptico nuevo de dos y filtrante nuevo y baño nuevo para dormitorios de enfermeras en el 2do nivel y un área para laboratorio con todas las facilidades.

35. Hospital Municipal de Restauración, Dajabón.

En este hospital se debe hacer una intervención de la planta física en el menor tiempo posible para poder ofrecer un buen servicio a su población, ya que este hospital se encuentra muy distante de la ciudad, y es allí donde acuden los habitantes de ese municipio lejano. En este momento esta estructura presenta filtraciones de techo, problemas en el sistema eléctrico, diferencia de voltaje, entre otros, lo cual impide su buen funcionamiento.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Demolición de verja frontal y la construcción de una nueva en muros de block y malla ciclónica. Pintura exterior. Iluminación exterior. En algunas áreas.

Demolicion de fino existente y construcción fino nuevo; colocacion del impermeabilizante del techo. Pintura Exterior general.

Interior: Cambio de pisos a porcelanato existente en diversas áreas. Cambio de puertas en general y sustitución de la iluminación interior y la regulacion de voltaje. Pintura interior de todas las áreas cambio de gabinetes de pisos y pared en distintas áreas, así como la demolicion y colocacion de la ceramica en los baños y cambios aparatos sanitarios. Pintura interior correccion de instalaciones sanitarios por lo cual se requiere la construccion de registros y colocacion de tuberias de arrastre.

36. Hospital de Altamira, Prov. Puerto Plata.

En este hospital es imperativa una intervencion para poder reparar las áreas que Muestran gravisimo deterioro. Por ejemplo, apenas una luna cubre el techo para evitar las multiples filtraciones del quirofano. Las áreas destinadas de Parto y rayos X, Muestran similares fallas. Una pared arcillosa amenaza seriamente con derrumbarse por lo que urge muro de gavión, esto ademas del estado critico del drenaje de aguas residuales.
En esta intervención seran redisenadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hara pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, telefono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Resane de muro de verja. Reparación de malla ciclonica en verja. Construcción y señalizacion del parqueo. Construcción de rampa de acceso y acera perimetral. Construccion marquesina para ambulancia. Pintura general de la edificacion. Reparación de fachada. Jardineria. Resane de fino de techo y aplicacion de loma asfáltica.

Interior: Cambio de pisos. Suministro y colocación de plafón PVC. Cambio de puertas. Cambio de luminarias. Instalaciones sanitarias requieren cambio de tuberias de barro a PVC. Climatización áreas de neonatologia, Rayos X, Quirófano, Laboratorio, Emergencia, Información, sala de pre parto, parto y post parto, así como área de consulta de HB.

Lavanderia: Remozamiento general del área, incluyendo mesetas, lavaderos, plomeria, electricidad y closets para ropa blanca.

Cirugía: Requiere ampliacion. Se recomienda terminación en materiales asepticos.
Emergencia: Requiere ampliación, incluyendo área de lavado en acero inoxidable y climatizacion.

37. Hospital Municipal centro La Esperanza, Valverde, Mao

Este subcentro debe ser intervenido urgente ya que desde la tormenta Sandy viene sufriendo grandes problemas de filtraciones en general y principalmente en un área importante como es la quirúrgica. Por tanto solicitamos que este problema se pueda resolver antes de iniciar la temporada ciclónica, ya que podría verse afectado gravemente lo que podria provocar suspensión en la entrega de servicios.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Exteriores: Bacheo en área de parqueos, reacondicionamiento de Jardineria Reparación grietas en muros, reparación aceras perimetrales en mal estado. Filtraciones de techo debido al deterioro de la lona asfáltica por lo que se le recomienda el retiro y colocación de una nueva. Pintura Acrílica Exterior. Reorganización de Cables Eléctricos.

Interiores: Pulido y brillado de pisos de granito, Reparación de pisos en áreas donde presenta hundimiento. Revestimiento de cerámica en muros. Pintura Mantenimiento en muros. Corrección de pañete en techos. Pintura Acrílica en techos. Cambio de puertas. Cambio de accesorios eléctricos e iluminación. Cambio de aparatos sanitarios. Readecuación de Quirófanos ya que están cerrados por su deterioro.

Estas reparaciones incluyen todas las áreas del hospital.

38. Terminación Hospital Municipal Las Matas de Santa Cruz, Provincia de Dajabón.

Este centro de salud es de capital importancia para esta población y es urgente que se intervenga para que sea terminado y puesto en funcionamiento ya que existe una presión muy grande de la comunidad demandando ese centro Salud que tanto lo necesita. Con este centro será beneficiada una gran población que esta carente de buenos servicios médicos. Está a medio construir y tendrá una capacidad de internamiento de 20 camas, dará servicios de salud a un municipio y sus comunidades aledañas.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Terminación de Verja perimetral. Suministro y colocación: Lámparas de mercurio para áreas exteriores. Señalización de parqueos, pintura en jardineras, pintura exterior en general. Colocación de impermeabilizante de techo de lona asfáltica. Construcción de badenes de hormigón, contenes, cunetas y acera perimetral. Colocación de asfalto de 2" en parqueos, construcción de jardinera. Construcción Base para Tanque

de Gas. Terminación de Morgue y Caseta de Planta. La implementación y colocación de toda la parte eléctrica y sanitaria.

Interior: Pañete y colocacion de pisos, puertas y ventanas, pintura y climatizacion de areas que asi lo necesiten como, dirección, recursos humanos, administración, facturacion, oficina de atencion al usuario, trabajo social, emergencia y Rayos X: Pintura de muros y techos en general, colocacion de pintura aséptica en area de quirofanos. Pintura semigloss en area de laboratorio. Suministro y colocación: inodoros y lavamanos así como la colocacion de ceramica en baños, ventanas de aluminio, ventanas correderas, vidrios fijos y ventanas salomónicas, plafón pve en diferentes areas. Suministro y colocación de abanicos de techo, lavamanos quirúrgicos, Lámparas fluorescentes, colocación de salidas de tomacorrientes, interruptores, organización de lineas de data, suministro de baterías de inversor. Colocación de fregaderos en cocina, colocación de mesetas de marmolite, suministro y colocación de gabinetes de piso y pared de roble tintando, banquetas de asientos en todas las oficinas. Construcción de area para Talleres y Almacen. Division de paredes de blocks en diferentes áreas, construccion de acera perimetral en patio interior, colocación de banquetas de asientos en varias oficinas; demolición y colocacion de pisos; colocación de piso de hormigón con malla electro soldada. Construccion de muro de block y hormigón armado en vigas para construcción de Rayos X y Farmacia.

39. Ampliación de la emergencia del Hospital Dr. Vinicio Calventi, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste.

Es necesaria la ampliación urgente de la emergencia de este hospital, debido a que el mismo presta servicios a una comunidad en constante crecimiento, por lo que amerita ser adecuado al desarrollo que experimenta. Así mismo requiere se habilitada con instalaciones de gases medicinales, equipos más modernos, y ser debidamente climatizada.

40. Hospital Municipal El Cercado, Provincia San Juan de la Maguana.

Este centro hospitalario luce precario, esta en una situación con un deterioro tan grande que debe de ser intervenido urgentemente. Tiene grandes problemas en su infraestructura y de no ser intervenido en un corto tiempo se verá afectado al punto de suspender los servicios de salud a esa poblacion.

En esta intervención seran rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, telefono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de camaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exteriores: pintura general, reparación de verja perimetral, corrección de filtraciones de techo (mediante la construcción de fino e impermeabilización), adecuación de parqueos (incluye asfaltado, señalización e iluminación), construcción de aceras perimetrales,

badenes. Vertedero de basura, jardinerías, así como también algunas reparaciones en los drenajes pluviales y sanitarios.

Interiores: Pintura de techo y muros, pulido y brillado de pisos, reestructuración del sistema eléctrico (iluminación, climatización de algunas áreas, reemplazo de accesorios eléctricos, etc.), cambio de puertas, colocación de gabinetes de piso y de pared, ampliación del área de emergencia y readecuación de diversas áreas tales como: emergencia existente, salas de partos y cirugía, área de vacuna, entrada principal, consultorios, salas de internamiento, pediatría, laboratorio, estación de enfermeras, comedor y cocina, esterilización, lavandería, morgue y pasillos de circulación.

Terminación segundo nivel la cual será destinada para el área administrativa, y que en la actualidad se encuentra avanzada a un 45 %.

41. INSTALACION SISTEMAS DE HEMODIALISIS EN LOS SIGUIENTES: Hospital Luis Morillo King, Provincia La Vega; Hospital Villa Altagracia, Hospital Ricardo Limardo, Provincia Puerto Plata y Hospital Pedro Marchena, Bonao.

Solicitamos con urgencia que se disponga la ampliación y/o instalación de sistemas de hemodiálisis en estos centros médicos, debido a que el número de pacientes que demandan de estos servicios resultan mayores a la capacidad resolutiva de los mismos. Es indispensable la instalación de una planta de tratamiento por ósmosis inversa, la cual será bombeada a través de tuberías de acero inoxidable con soldaduras especiales y a una velocidad regulada para que no se acumulen bacterias en las paredes de las tuberías. Este sistema debe constar con: Filtros, lámpara de luz ultravioleta, filtros de membranas impermeables, Filtro multimedia, filtro de carbón, filtro de resina, bomba acero inoxidable, tanque fibra de vidrio, bolsa hidroneumática, Tanque de depósito ecualizador, tanque de presión, tanque de almacenamiento bucle de distribución del agua de hemodiálisis, y la instalación eléctrica y plomería correspondientes para la conexión del sistema, accesorios y especificaciones, prefiltrados, bambas, flotas de nivel, contactores y protección de fase.

El sistema debe constar con una red dividida para pacientes infectados con enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, VIH y todas aquellas enfermedades infecto-contagiosas. Debe contar con un deposito de acero inoxidable (tanque) para aguas tratadas y también con una cisterna con una capacidad que dependerá tanto de la cantidad de maquinas de hemodiálisis a instalar, como de la contingencia en el suministro de agua. Consta también de: bombas primarias y secundarias por si una de una de ellas falla, tener otra para la contingencia.

La instalación de este sistema debe ejecutarse en cumplimiento con las normas para agua de hemodiálisis del **Ministerio de Salud Pública, USP- 27**, y en cumplimiento de **NFS- 3ª de la FDA**. Este sistema es bastante costoso por lo delicado de su naturaleza y por la gran cantidad de equipos de que consta.

42. Hospital Municipal La Isabela, Puerto Plata.

Este centro hospitalario debido a su gran importancia, por la gran poblacion que asiste y encontrarse en una zona turistica, donde en determinados momentos ofrece servicios a turistas requiere ponerse en condiciones optimas para poder ofrecer servicios calidad a la Población Objetiva (Clase desposeida)

En esta intervencion serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Exterior: Reparación de techos, pintura, construccion de verja perimetral, limpieza de los registros. Demoler muros en mal estado en la marquesina

Interior: Colocación de nuevas puertas, reparación de las áreas de quirofano y sala de parto, cambio de aparatos sanitarios, inodoros lavamanos y duchas. Reparacion de las salidas de tomacorriente e interruptores. Re diseño de habitaciones, para convertirlas en habitaciones dobles con baños. Colocacion de abanicos de techos en el primer y el segundo nivel. Aplicacion de pintura semigloss en todas las areas y cierre de huecos de puertas

43. Hospital Villa Las Matas, Sánchez Ramirez.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Reparacion de la verja perimetral. Pintura general

Interior: Pintura de muros y techos en general; colocación de pintura aséptica en sala de partos y cirugía. Brillado y cristalizado de pisos de granito. Emplomado de rayos x. Reparación general de instalaciones electricas y sanitarias.

44. Hospital Luis Morillo King, La Vega.

El hospital presenta un deterioro progresivo de su planta física a cual debe ser reparada en el menor tiempo posible.

En esta intervencion serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-

instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Corrección de filtraciones de techo. Suministro y colocación: Lámparas de mercurio para áreas exteriores. Señalización de parqueos, pintura en jardineras, pintura exterior en general.

Interior. Pintura de muros y techos en general; colocación de pintura aséptica en sala de partos y cirugía. Brillado y cristalizado de pisos de granito. Demolición de cerámica de baños y cocina, Colocación nueva cerámica. Desmonte de gabinetes de piso y pared. Pintura general. Cambio de plafones. Desmonte de inodoro, de lavamanos, de duchas. Suministro y colocación de nuevos lavamanos, inodoros, duchas. Suministro y colocación de puertas en todas las áreas. Instalación Eléctrica: Salidas de techo, de tomacorriente, de interruptores. Suministro y colocación de aires acondicionados.

45. Hospital Elvira Echavarría Vda. Castillo, Guerra.

Este centro de salud está en condiciones que ameritan de que se intervenga en menor tiempo posible debido a que a simple vista se puede notar el gran deterioro que en que se encuentra. Las condiciones que presenta no pueden esperar por esto describimos a continuación todas las áreas en las cuales se deben hacer intervenciones urgentes.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Verja Perimetral Frontal y Lateral Izquierdo: Aplicación de pintura acrílica en muro y de pintura mantenimiento en hierro. Reparación puerta entrada vehicular. Reparación malla ciclónica y aplicación de pintura de manteniendo: Parte Lateral Derecho: Pañete en muros y columnas, cantos en columnas, reparación malla ciclónica, suministro y colocación de alambre de trinchera, aplicación de pintura mantenimiento en malla ciclónica. Parte Trasera: Pañete en muro y columnas, cantos en columnas. Reparación malla ciclónica, colocación de alambre de trinchera. Aplicación de pintura manteniendo en malla ciclónica, se asfaltara el parqueo.
Corrección filtraciones retirando la lona asfáltica existente, colocación bases para A/A y tinacos y aplicar un impermeabilizante tipo lona asfáltica de 4kg/m2 granulada con refuerzo de poliéster: Se aplicara pintura general. Acrílica en techos, acrílica en muros exteriores, semigloss en muros interiores, amarillo tráfico en bordillos, contenes y líneas de parqueo.

Interior: Desmonte de puertas del vertedero, también las puertas de PVC y las puertas de cristal y sustitución por puertas doble y sencilla de polimetal. Cambio de

cambio de aparatos sanitarios, suministro y colocación de gabinetes y meseta en marmolite.

Puertas y Ventanas: Colocación de ventanas correderas, colocación de puertas de polimetal y puertas de aluminio y vidrio.

Techos: Colocación de impermeabilizante tipo lona asfáltica en techos, construcción junta de expansión, reorganización cables eléctricos.

Exterior: Terminación caseta de planta, Construcción de Morgue, Construcción Sala de Rayos X y Sonografía, Readecuación del Sistema eléctrico e iluminación exterior

Verja Perimetral: Suministro y colocación de malla ciclónica, construcción muro de blocks, pintura acrílica en muros, pintura mantenimiento en puerta de hierro, colocación de alambre trinchera.

Parqueos: Suministro de Grava, pintura en contenes, reparación acera perimetral

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

49. Hospital Municipal de Hondo Valle, Prov. San Juan de la Maguana:

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Demolición verja perimetral existente y construcción de una verja en muros de block y malla ciclónica con alambre de protección tipo trinchera.

Interior: Reparación y acondicionamiento de diversas áreas: Área de Rayos X, se va a colocar el emplomado de los muros, emplomado de puertas, aplicación de pintura y climatización. En Sala de partos: Cambio de piso existente por pisos asépticos, redondeo de esquinas, se aplicara pintura aséptica en muros y cambio de puertas. En Área de Cirugía: Colocación de lavamos quirúrgicos, cambio de piso existente por pisos asépticos redondeo de esquinas, aplicación de pintura aséptica en muros y cambio de puertas.

50. Hospital de Polo, Provincia Barahona.

Este hospital presenta gran deterioro en su estructura física y amerita una reparación urgente para continuar brindando los servicios que acostumbra a su comunidad. En consecuencia, las áreas a intervenir son las siguientes:

Exterior: Corrección de filtraciones del techo, portaje y pintura del mismo. Colocación de bases para los tinacos existentes, reparación general de la verja perimetral, cambio del alambre de trinchera, suministro de nuevas puertas de malla ciclónica. Reparación parqueos, aceras y contenes. Limpieza de registros sanitarios y el séptico, sustitución de tuberías de drenaje, tapa de cisterna, bomba y tanque neumático. Sustitución de lámparas tipo secador del exterior y cambio de las baterías del inversor. Reparación de parqueos y verja perimetral.

Interior: Construcción de un almacén para medicamentos y un área de rayos x. Cambio de los aparatos sanitarios. Pulido y brillado de pisos en general Climatización de sala de cirugía, sala de parto y Emergencia. Pintura de muros y techos en general: colocación de pintura aséptica en área de quirófanos. Cambio de ventanas y puertas. Tope de marmolite en cocina, esterilización y estación de enfermería, gabinetes de pared y piso. Sustitución de cerámicas de baños y de pisos. Reparación filtraciones de techos, aplicación pintura general, reparación instalaciones sanitarias y eléctricas, construcción área para sala de Rayos X.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

51. Hospital Pablo Morrobel Jiménez, Luperón, Provincia Puerto Plata.

Este centro de salud amerita urgentemente la ampliación de su emergencia, como también la construcción de un edificio donde se alojen todas las áreas de imágenes y diagnósticos y habitación para descanso de médicos y enfermeras.

El hospital presenta un deterioro progresivo de su planta física la cual debe ser reparada en el menor tiempo posible.

Áreas a intervenir:

Exterior: Corrección de filtraciones de techo. Suministro y colocación: Lámparas de mercurio para áreas exteriores. Señalización de parqueos, pintura en jardineras, pintura exterior en general. Demolición y construcción de badenes de hormigón, contenes, cunetas y acera perimetral. Colocación de asfalto de 2" en parqueos, construcción de jardinera. Reconstrucción de verja perimetral

Interior. Pintura de muros y techos en general: colocación de pintura aséptica en sala de partos y cirugía. Brillado y cristalizado de pisos de granito. Demolición de cerámica de baños y cocina, Colocación nueva cerámica. Demolición muros de sheetrock. Desmonte de gabinetes de piso y pared.

Reparación de verja perimetral frontal, lateral derecha, lateral izquierda y trasera se colocará de alambre nuevo. Instalacion Sanitaria: Desmonte de inodoro, de lavamanos, de duchas. Suministro y colocacion de nuevos lavamanos, inodoros, duchas. Suministro y colocación de puertas en todas las áreas. Instalación Electrica: Salidas de techo, de tomacorriente, de interruptores. Suministro y colocación de aires acondicionados.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hara pre-instalacion de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

52. Hospital Municipal de Los Hidalgos, Provincia Puerto Plata.

Tiene filtraciones graves de techo que afectan algunos equipos medicos del hospital, especialmente en laboratorios. El parqueo necesita la reparacion completa ya que afecta el conjunto general y presenta un aspecto de abandono.

Se requiere al instalacion del sistema de alta tension y la construccion de varias areas.

Áreas a Intervenir:

Exterior: Construccion de estacionamiento asfaltado con sus calles y contenes, reparacion verja perimetral, iluminación exterior, jardineria, reparación sistema de alta tension electrica. Reparación filtraciones de techos.

Interior: Cambio de puertas, ventanas y gabinetes, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, construcción caseta planta eléctrica, construcción morgue, construcción caseta para desperdicios solidos.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalacion de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

53. Hospital Municipal La Descubierta, Neiba, Provincia Bahoruco.

En este centro se hace necesario una rápida intervención en su estructura, pues presenta un gran deterioro en su planta física.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hara pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Señalización de parqueo. Pintura exterior. Iluminación y limpieza general. Construcción caseta planta eléctrica. Impermeabilización techos. Reorganización cablería eléctrica y entubado.

Interior: Pulido y brillado de pisos. Cambio de gabinetes. Pintura interior. Cambio de puertas. Cambio de accesorios eléctricos. Cambio de aparatos sanitarios. Colocación cerámica en baños.

54. Hospital Nuestro Señora de la Altagracia, Higuey.

En este centro se hace necesario una rápida intervención en su estructura, pues presenta un gran deterioro en su planta física.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Pintura exterior. Iluminación y limpieza general. Impermeabilización techos.

Interior: Pulido y brillado de pisos. Pintura interior. Cambio de puertas. Cambio de accesorios eléctricos. Cambio de aparatos sanitarios. Ampliación de emergencia.

55. Hospital Dr. Moscoso Puello, Santo Domingo.

En este centro se hace necesario una rápida intervención en su sistema eléctrico.

En esta intervención serán rediseñadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalación de A/A, llamada de emergencia, teléfono, salida de oxigeno y se le incluirá un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exterior: Pintura exterior. Iluminación y limpieza general. Impermeabilización techos.

Interior: Pulido y brillado de pisos. Pintura interior. Cambio de puertas. Cambio de accesorios eléctricos. Cambio de aparatos sanitarios. Cambio de plafones.

000032

29 JUL 2013

56. Hospital Pedro Antonio Céspedes, Constanza.

Actualmente este centro de salud esta siendo eco de la prensa debido al gran problema que está sufriendo su infraestructura. Los daños que presenta deben ser atendidos de manera urgente para poder funcionar como lo requieren los habitantes de esa provincia.

En esta intervencion seran redisenadas las salas de internamiento para ser convertidas en salas de dos camas o en su defecto de una con su baño. A todas se les hará pre-instalacion de A/A, llamada de emergencia, telefono, salida de oxigeno y se le incluira un sistema de cámaras de seguridad y control para empleados.

Áreas a intervenir:

Exteriores: Filtraciones de techo debido al deterioro de la loza asfaltica por lo que se le recomienda el retiro y colocacion de una nueva. Reorganizacion de Cables Electricos. Pintura Acrilica Exterior, acera perimetral, asfalto calle de acceso.

Interiores: Pulido y brillado de pisos, Pintura interior en muros y techo. Cambio de puertas, desmonte y colocación de aparatos sanitarios, demolición y colocación ceramicas de baños. Construccion: Ampliacion del laboratorio, area de Tuberculosis. Readecuacion y Ampliacion del area de emergencia

SEGUNDO: Se **ORDENA** al Vice ministerio Administrativo y Financiero, rendir un informe a la Cámara de Cuentas y a la Contraloria General de la Republica, de los recursos financieros invertidos como resultado de esta declaratoria de urgencia.

TERCERO: Se **INSTRUYE** al Vice ministerio Administrativo y Financiero, al Comite de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Ingeniería del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social (MISPAS), dar estricto cumplimiento al contenido de esta Resolución.

Dada en Santo Domingo Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana a los Veintinueve 29 dias del mes de Julio del Ano Dos Mil Trece (2013).

DR. LORENZO WILFREDO HIDALGO NUÑEZ
Ministro de Salud Publica y Asistencia Social. (MISPAS)